

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna

1 Abitante

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Interno non visitabile
- Buone
- Medie
- Cattive
- In rovina






VALORE AMBIENTALE

- Giardini e parchi di pregio
- Aree prive di particolari connotazioni
- Edifici incoerenti/deturpanti
- Architetture di particolare pregio

DESTINAZIONI D'USO

- R Residenza
- S Stalle
- A Accessori/rustici/autorimesse

SIMBOLI

-  Punto di vista immagini
-  Porticati
-  Ingresso carraio
-  Elementi architettonici di particolare pregio
-  Elementi incoerenti/deturpanti

Struttura di recente impianto e di modesto valore ambientale.
L'edificio tenta un richiamo all'edilizia tradizionale dei luoghi.






Foto n. 1

Foto n. 2



Stralicio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralicio di carta tecnica regionale (volo 1994)

