

ATTIVITA' PRESENTI

<input checked="" type="checkbox"/>	Abitazioni	4	Abitanti
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività zootecnica	545	Capi bovini allevati
<input type="checkbox"/>	Attività agricola		
<input type="checkbox"/>	Attività extragricola		
<input type="checkbox"/>	Nessuna		

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Interno non visitabile
- Buone
- Medie
- Cattive
- In rovina






VALORE AMBIENTALE

- Giardini e parchi di pregio
- Aree prive di particolari connotazioni
- Edifici incoerenti/deturpanti
- Architetture di particolare pregio


DESTINAZIONI D'USO

- R Residenza
- S Stalle
- A Accessori/rustici/autorimesse


SIMBOLI

-  Punto di vista immagini
-  Porticati
-  Ingresso carraio
-  Elementi architettonici di particolare pregio
-  Elementi incoerenti/deturpanti

Struttura molto grande e bella. Le costruzioni più recenti, molto brutte, sono state realizzate fuori dal nucleo centrale. Alcune abitazioni sono state trasformate in stalle.
 Bello il giardino e le alberature della casa padronale. Il tratto di strada campestre che attraversa la corte è in acciottolato.



Stralicio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralicio di carta tecnica regionale (volo 1994)




Foto n. 1



Foto n. 2

