

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna

5 Abitanti
120 Capi bovini allevati

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Interno non visitabile
- Buone
- Medie
- Cattive
- In rovina






VALORE AMBIENTALE

- Giardini e parchi di pregio
- Aree prive di particolari connotazioni
- Edifici incoerenti/deturpanti
- Architetture di particolare pregio


DESTINAZIONI D'USO

- R Residenza
- S Stalle
- A Accessori/rustici/autorimesse


SIMBOLI

-  Punto di vista immagini
-  Porticati
-  Ingresso carraio
-  Elementi architettonici di particolare pregio
-  Elementi incoerenti/deturpanti

Si trova sul confine, alcuni edifici del complesso si trovano sul territorio di Casaletto.
La parte storica conserva un buon valore ambientale.



Stralicio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralicio di carta tecnica regionale (volo 1994)



Foto n. 1



Foto n. 2

